

Позначення	L, мм	Клас допуску	Позначення	L, мм	Клас допуску
від мінус 100 до 200°C			від мінус 200 до 600°C		
Рис. 1			Рис. 3		
5Ц2.821.289	120	A	5Ц2.821.289-08	250	A
-01	120	B	-09	250	B
Рис. 2			-10	320	A
5Ц2.821.289-02	120	A	-11	320	B
-03	120	B	-12	400	A
Рис. 3			-13	400	B
5Ц2.821.289-04	160	A	-14	630	A
-05	160	B	-15	630	B
-06	200	A	Рис. 4		
-07	200	B			
Рис. 4					
5Ц2.821.289-16	160	A	5Ц2.821.289-20	250	A
-17	160	B	-21	250	B
-18	200	A	-22	320	A
-19	200	B	-23	320	B
			-24	400	A
			-25	400	B
			-26	630	A
			-27	630	B