

Рис. 2 - Электрические схемы подсоединения ТСП-1390 с разъемом




Рис. 3 - Чертеж наружной части ТСП-1390 с разъемом в комплекте с ТХА-1690 с встроенными ЧЭ




Рис. 4 - Электрические схемы подсоединения ТСП-1390 с разъемом в комплекте с ТХА-1690 с встроенными ЧЭ