

- 1 - накривка
- 2 - прокладка
- 3- вирівнювальний блок
- 4 - ЧЕ
- 5 - ЧЕ
- 6 - головка
- 7 - з'єднувач

Рис. 3 - Кресленик зовнішньої частини ТСП-1390 зі з'єднувачем у комплекті з ТХА-1690 з вмонтованими ЧЕ




Рис. 4 - Електричні схеми під'єднання ТСП-1390 зі з'єднувачем у комплекті з ТХА-1690 з вмонтованими ЧЕ