










Термоперетворювачі	Вимірюване середовище	Діапазон, °C	$t_{98^{\circ}C}$
 Рис. 1 - Т911-01	В'язкі речовини	мінус 0 - 200	3
 Рис. 2 - Т911-03	Рідкі, сипучі, в'язкі речовини	мінус 60 - 600	5
 Рис. 3 - Т911-04	Рідкі, сипучі речовини	мінус 0 - 800	10
 Рис. 4 - Т912	Плоскі, гладкі, металеві поверхні	50 - 500	10
 Рис. 5 - Т919	Газоподібні середовища	мінус 60 - 500	40
 Рис. 6 - Т921	Плоскі, гладкі, металеві поверхні	20 - 200	3
 Рис. 7 - Т922	Обертові поверхні	0 - 250	10
 Рис. 8 - Т-003	Напівтверді, гумовотехнічні речовини	0 - 200	10
 Рис. 9 - Т930	Багатошарові рельєфні матеріали	0 - 180	3
 Рис. 10 - З'єднувач	Для під'єднання стаціонарних термоперетворювачів з НСХ К	мінус 60 - 1200	-

Номенклатура і кількість термоперетворювачів визначається замовником.

Похибка термометра, не більше, °C

для ТТ-Ц016

± 4 при $t < 300^{\circ}C$;

$\pm [4+0,01(t - 300)]$ при $t > 300^{\circ}C$;

для ТТ-Ц016-01

$\pm 2,5$