



Чертеж наружной части ТХА-1090, ТХК-1090 с вмонтированным элементом чувствительным термометрическим платиновым (ЭЧ) и электрические схемы подключения




- 1 - крышка;
- 2 - прокладка;
- 3 - колодка;
- 4 - выравнивающий блок;
- 5 - головка;
- 6 - ЭЧ.

Рис. 1 - Чертеж наружной части ТХА-1090, ТХК-1090 с вмонтированным ЭЧ



а) для ТХА-1090, ТХК-1090
(рисунки 1-3, 5, 6, 8)



б) для ТХА-1090, ТХК-1090
(рисунки 2-4)

Рис. 2 - Электрические схемы подключения ТХА-1090, ТХК-1090 с вмонтированным ЭЧ